

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

Version : E09.12

N° d'imprimé : Z 002211193

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER


## INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : VTP  
DATE DU CONTRÔLE : 04/04/2018  
N° DU PROCÈS-VERBAL : 18080687

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S037Z081  
CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS  
RAISON SOCIALE : TOURS - C.C.T.T  
ADRESSE : ZI du bois de plantes  
37700 LA VILLE AUX DAMES

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : NICOLAS François  
N° D'AGRÈMENT : 037Z7006  
SIGNATURE : 

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

|                         |                        |  |
|-------------------------|------------------------|--|
| N° Immatriculation      | Date d'immatriculation | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation |
| AD-182-MC (FRA)         | 01/09/2011             | 03/05/2001                                   |
| Genre                   | Marque                 | Type   |
| TCP                     | KAROSA                 | C510345A                                     |
| N° de série             |                        | Energie                                      |
| TMKC510341M303938       |                        | GO   |
| Kilométrage au compteur | Carrosserie            |  |
| 335224                  | CAR                    |  |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE : TCP  
VÉHICULE ASSOCIÉ :

## PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : KEOLIS TOURAINE  
ADRESSE : IMPASSE DE FLORENCE  
37700 ST PIERRE DES CORPS

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : A : Véhicule accepté  
DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : 04/10/2018  
NUMÉRO DE LA VIGNETTE PARE-BRISE  
EN CAS DE VISITE TECHNIQUE FAVORABLE : Z002211193

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :  
DATE :  
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

- 2.1.5.1.5. - BOITIER DE DIRECTION : Defaut d'etancheite - Gauche
- 6.2.1.1.6. - CARROSSERIE : Corrosion superficielle - Droit, Gauche
- 8.1.1.1.2. - MOTEUR : Fuite
- 0.1.1.4.10. - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION : A renouveler

## MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :  
Service : E1 : 62% E2 : 51% global : 54%  
Secours : indépendance des circuits  
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :  
Service : E1 : 1% E2 : 6%  
Secours : indépendance des circuits  
Efficacité du frein de stationnement : 25 %  
Rabattement des feux de croisement :  
G : -1.5% D : -1.1% h : <0,8m  
Essais d'opacité des fumées :  
C1 : <0.50 m-1 C2 : <0.50 m-1

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO