

Nr.	Kennze	Name	Baujah	Anlief	Ausmus	versch	andere
	SAK 9923	Autosan H9-21	1986	?	2011		W lutym 2011 r. uległ awarii. Po przeprowadzonej ekspertyzie,
	EPA 48U4	Ponticelli LR210P / Fast Scoler I	1999	2011			09.08.1999 Zakupiony przez UG Lutomiersk w marcu 2
	EPA 83LA	Autosan A0909L.04.S	2005	2005			07.04.2005
	EPA 89NR	Jelcz L090MS	2005	2005			28.12.2005
	EPA 31409	Autosan A0909L.05.S	2008	2022			13.10.2008